

## CLEANPASTE

### Pasta limpiadoras para Calandras



CLEANPASTE es un nuevo concepto en mantenimiento de Calandras.

Independientemente del tipo de cera o lubricante que se use, debido a la combinación de calor, residuos de pelusas, álcalis, restos de cera en polvo carbonizada, siempre es posible que aparezcan depósitos en la cubeta.

Estos depósitos se acumulan principalmente entre la cubeta y el puente, donde la ropa no toca el metal.

CLEANPASTE ha sido diseñado para eliminar estos residuos, sin ninguna acción mecánica como las abrasivas o las lanas de acero.

Cumple todas las normas de calidad y seguridad porque no contiene ningún componente abrasivo o solventes químicos abrasivos.

Puede ser usado desde una vez a la semana hasta todos los días, dependiendo del nivel de calidad de la lavandería.

Ha sido diseñado para trabajar con CLEANCOAT pero también con ceras tradicionales.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. La calandra debe estar funcionando a su velocidad más baja, a temperatura de trabajo y sin aspiración.
2. Extender de forma regular aproximadamente 40 cm. de CLEANPASTE, dentro del bolsillo de silicona de la tela aplicadora.
3. Pasar la tela por la calandra, al igual que una pieza de ropa y por todo el ancho del rodillo.
4. Inmediatamente, pasar por la calandra algunas sábanas húmedas de desecho sin dejar espacio. Continuar pasando las sábanas (humedeciéndolas cada vez) hasta que dejen de salir sucias de la calandra.  
Si va a retirar el muletón después de pasar el producto, déjelo actuar una hora y prosiga con el método.
5. Repetir a través de todo el ancho de la calandra hasta que haya sido tratada entera.

### NOTAS:

*CLEANPASTE continúa trabajando un tiempo considerable después de la aplicación.*

*La primera vez necesita al menos una hora para una limpieza general de la Calandra y para asegurarse de que los depósitos se han eliminado completamente, antes de reanudar la producción.*

*La acción limpiadora de CLEANPASTE y CLEANCOAT incrementa la vida útil de recubrimientos textiles y cintas guías.*

*En primer lugar, es necesario asegurarse que los depósitos han desaparecido de las cubetas y rodillos antes de volver a trabajar. La primera limpieza de la Calandra es la más importante.*

*Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse telas abrasivas o telas aplicadoras con tiras abrasivas. La acción limpiadora de CLEANPASTE es química, su detergente es liberado por el vapor generado en la cubeta caliente, al paso de las sábanas húmedas. El paso de material abrasivo simplemente arrastraría la pasta antes de que ésta pudiera trabajar. Además, produce arañazos microscópicos en las cubetas, los cuales son la base para la formación de nuevos depósitos.*