



CLEANPRESS

Limpiador energético líquido para
Prensas y calandras

CLEANPRESS es una combinación única de limpiador energético y cera.

Se utiliza allí donde se precisa una acción energética como las prensas y la entrada de las cubetas de las calandras.

Contiene un abrasivo exclusivo que no deja ninguna traza en el metal o aluminio.

Elimina todos los residuos: álcalis, almidón, cera carbonizada, cúmulos de pelusas y otros.

Debido a su uso sobre superficies calientes, requiere el empleo de unos guantes de seguridad y un equipo de protección adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extender el producto sobre un guante de seguridad.
2. Con la calandra parada, aplicamos manualmente el CLEANPRESS sobre la entrada de la cubeta.
3. Para retirar la aplicación y posibles residuos, introducir sábanas bastante humedecidas.
4. Repetir la operación hasta que las sábanas salgan sin suciedad.

GUANTES APLICADORES DE CLEANPRESS

Guantes de seguridad para la limpieza de prensas y calandras con superficies calientes.

CARACTERÍSTICAS

- » Cubren enteramente el brazo del operario.
- » Cómodos gracias a su flexibilidad.
- » Hechos de muletón grueso.
- » Cubierto con una capa de aluminio para proteger de las temperaturas altas.
- » La superficie limpiadora está hecha de un abrasivo no agresivo para prevenir el rayado.



Notas

Nunca limpiar una calandra en funcionamiento.

Método de trabajo óptimo:

- » Use CLEAN COAT para lubricar la calandra.
- » Use CLEAN PASTE para limpiar la calandra.
- » No es necesario el uso de telas abrasivas.